

1. KSZTAŁTY, ZAGIĘCIA I ZGIĘCIA HAKÓW KOTWIĄCYCH POKAZANO W SPOSÓB SCHEMATYCZNY. ŚREDNICE ZAGIĘĆ PRĘTÓW DOBIERAĆ wg. PN-B-03264:2002. W PRZYPADKACH NIEOPISANYCH NA RYSUNKU STOSOWAĆ ZASADY ZGODNIE Z W/W PN.

2. DŁUGOŚĆ PRĘTÓW I MIEJSCA ODGIĘĆ USTALIĆ PO UŁOŻENIU DESKOWANIA.